


WPŁYNIĘTO
data 10.08.2023
L.dz. 42
Podpis 

Ocena jakości wody na pływalni za okres od 09.08.2022r. do 07.08.2023r.
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1230), w oparciu o analizę:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni,
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny

stwierdza

że woda w Krytej Pływalni „Koral” w Morawicy ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1230)

Kryta Pływalnia „Koral” w Morawicy ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica posiada trzy niecki basenowe: sportową, rekreacyjną z urządzeniami wytwarzającymi aerozol wodno-powietrzny, brodzik, do których woda jest doprowadzana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg Brzeziny).

Ocena dokonana została na podstawie analiz próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez zarządzającego pływalnią z częstotliwością zgodną z zał. Nr 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia (zgodnie z zaopiniowanym harmonogramem) oraz na podstawie wyników badań wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

W większości przypadków woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

W przypadku pogorszenia jakości wody basenowej, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora, pobrane kolejne próbki wody do analizy laboratoryjnej wykazywały jej dobrą jakość. W analizowanym okresie wystąpiło krótkotrwałe pogorszenie parametrów jakości wody z niecki przedmiotowego basenu - wyniki analiz próbek wody pobranych z niecki basenu wykazały ponadnormatywne wartości bakterii *Pseudomonas aeruginosa*. W dniu 19.10.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach wystosował decyzję nakazującą brak przydatności wody do kąpieli, która zobowiązała administratora do podjęcia działań naprawczych. Po ich realizacji, ponownie pobrane próbki wody wykazały, że zawartość kwestionowanego parametru tj. *Pseudomonas aeruginosa* bakterii spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Badania próbek wody przeprowadzono w posiadających akredytację laboratoriach: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach ul. Jagiellońska 68, laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju ul. Stefana Batorego 2.

Zarządzający pływalnią zgodnie z prowadzonym przez tutejszą Inspekcję monitoringiem jakości wody w pływalniach dokumentował na bieżąco pracę urządzeń, rejestrował wyniki pomiaru jakości wody, a informacje w tym zakresie umieszczał w miejscu widocznym dla osób kąpiących się (tablica informacyjna).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach


dr nauk prawnych
Alicja Grabińska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.
2. aa.